

Chronologie à suivre.

N°	Opérations	Observations	Valeurs
1	Dériver la pièce « Socle_usinage.sldprt »		« NOM_Socle_injection.sldprt »
2	Affecter un facteur d'échelle	Centre de gravité	1 : 1
3	Dépouiller les faces extérieures	Plan neutre « Face supérieure »	3°
4	Dépouiller les faces des poches	Plan neutre « Face supérieure »	3°
5	Créer une épaisseur constante	« Face inférieure »	1,5mm
6	Dépouiller les faces extérieures des trous	Plan neutre « Face inférieure »	3°
7	Créer le plan des nervures des trous	Décalé vers l'intérieur par rapport à la « Face inférieure »	2mm « Plan nervures trous »
8	Créer l'esquisse des nervures (trous)	Dans le « Plan nervures trous », segments passant par les axes des trous limités par les surfaces dépouillées	
9	Créer les nervures (trous)	Avec les options : plan milieu, perpendiculaire à l'esquisse, vers l'extérieur, naturelle	1,5mm, dépouille 3°
10	Créer le plan de la nervure centrale	Décalé vers l'intérieur par rapport au « Plan de droite »	10mm « Plan nervure centrale »
11	Créer l'esquisse des nervures (centrale)	Dans le plan « Plan nervure centrale »	Voir cotation ci-dessous
12	Créer la nervure (centrale)	Avec les options : plan milieu, parallèle à l'esquisse, vers l'extérieur	1,5mm, dépouille 3°

