


Ensemble :



EMBIELLAGE

## NOMENCLATURE DE PHASES

Pièce :



VILEBREQUIN DROIT 50CM<sup>3</sup>

### Vilebrequin Droit 50 cm<sup>3</sup>

Phases	Opérations	Poste	Modèle
100	Electroforgeage		
200	<u>Fraisage</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pointage X1 et X7</li> <li>•Dressage P1</li> </ul>	Centre d'Usinage Bi-broche	
300	<u>Tournage</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ebauche extérieure C1, C2, C3, X3, X4, P2 et P3</li> <li>•½ Finition C1, C2, C3, X3, X4, P2 et P3</li> <li>•Gorge de dégagement P2, P3 et C2</li> <li>•Filetage C1</li> <li>•Finition C1, C2, C3, X3, X4, P2 et P3</li> </ul>	Tour CN SOMAB 250	
400	<u>Fraisage</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pointage, perçage et alésage C6</li> <li>•Lamage P6</li> <li>•Chanfreinage X6</li> <li>•Fraisage P7</li> <li>•Pointage et perçage C7</li> </ul>	CU 4 Axes Horizontale HAAS EC300	