



On vous demande de :

- ✓ T.5.1 C2.1: Traduire en solutions techniques les besoins du client. **Proposer** les modifications nécessaires à réaliser pour répondre aux exigences du cahier des charges de la modification.
- ✓ T2.1 C2.6: Connecter les différents types de conducteurs. **Consigner** l'équipement, et **réaliser** les modifications du câblage.
- ✓ T3.1C2.9: Vérifier les grandeurs caractéristiques de l'ouvrage **Remettre** sous tension et **procéder** aux mesures et essais nécessaires à la vérification des modifications
- ✓ T3.1 C2.7: Configurer les éléments de l'ouvrage. **Procéder** aux modifications du programme automate.
- ✓ T3.1 C2.10: Contrôler le fonctionnement de l'installation. **Réaliser** les essais fonctionnels du système, et T3.3 C2.19 Présenter l'ouvrage et son fonctionnement. **expliquer** le fonctionnement au chargé d'exploitation.


Vous avez à votre disposition .

- ✓ Le dossier technique du système ECLAIRAGE COMMUNICANT.
- ✓ Le matériel permettant de réaliser la modification, conforme à la liste donnée ci-dessous.
- ✓ La documentation du module d'expansion du Twido
- ✓ L'outillage, les mesureurs, les équipements de protection et de sécurité en accès libre.
- ✓ Le recueil C18-510.

MISE EN SITUATION GENERALE


Pour des raisons de flexibilité de la distribution des pièces du local et de l'organisation de la surface d'exposition, le **système d'éclairage** est réalisé à partir d'une distribution de l'énergie par canalis. Les luminaires sont posés entre le plafond et le faux plafond décoratif. Ils peuvent être répartis entre les trois circuits du canalis triphasé. Les détails du fonctionnement de cette installation sont donnés dans le dossier technique.

Schéma architectural actuel:




- ✓ Remontée de l'état des disjoncteurs et des télérupteurs pour l'affichage de l'état des appareils de puissance sur l'écran de la supervision.

Nouvel écran de supervision pour la commande de l'éclairage.



Nouvel écran de supervision pour le contrôle de l'état du tableau de distribution.



Conditions de réalisation

Le raccordement du canalis à l'armoire (bornier X1, bornes 11 à 15) est déjà réalisé.

Le bloc **d'expansion d'entrées/sorties** nécessaire à la gestion de la nouvelle zone est raccordé au **TWIDO**.

Les modifications de la supervision ont été réalisées par le bureau d'étude.

Matériel mis à disposition (hors filerie et accessoires de câblage)


- Module d'expansion **4 entrées 24V CC ; 4 sorties relais : TWDDMM8RT.**
- Disjoncteur DT40 3P+N courbe C : **21065** (repère **F30**).
- Contact auxiliaire OF+SD : **26929**.
- Contacteur 2P 20A : **15380** (repère **K33**).
- 2 térupteurs 16A 2 pôles (repère **T31** et **T32**).
- 1 térupteur 16A 1 pôle, commande centralisée (repère **T33**).
- 3 boutons poussoirs modulaires : (repère **S31, S32, S33**).

Nouvelles variables TWIDO.

Mnémonique	Symbole	Commentaire
ONF30	%I0.14	Etat départ canalis3
DEFF30	%I0.15	Défaut départ canalis3
ET31	%I0.16	Etat allumage canalis 3 stockage 1
ET32	%I0.17	Etat allumage canalis 3 stockage 2
ET33	%I0.18	Etat allumage canalis 3 stockage 3
ON_F30	%M14	image %I0.14
DEF_F30	%M15	image %I0.15
ETAT_STOCK1	%M16	Image de %I0.16
ETAT_STOCK2	%M17	Image de %I0.17
ETAT_STOCK3	%M18	Image de %I0.18
ONOFF_STOCK1	%M66	Bit de commande de %Q1.0
ONOFF_STOCK2	%M67	Bit de commande de %Q1.1
OFF_STOCK3	%M68	Bit de commande de %Q1.3
ON_STOCK3	%M69	Bit de commande de %Q1.2
ONOFFT31	%Q1.0	Commande par API de stock1
ONOFFT32	%Q1.1	Commande par API de stock2
ONT33	%Q1.2	éclairage canalis 3 stockage 3
OFFT 33	%Q1.3	extinction canalis 3 stockage 3

1.2- Proposer les modifications de schéma de commande et de puissance


- ✓ Compléter le schéma mis à votre disposition pour votre compte-rendu.
- Folio 2 à compléter pour le circuit de puissance.



- Folio 6 à compléter pour la commande de T31, T32, T33 et K33.

F°: 05 - 10

L3-2




F°: 05 - 10

L3-10

- Folio 8 à compléter pour les entrées du contrôleur programmable (entrées 14 à 18).

F°: 07 - 10



Consignes :

- ✓ Respecter l'affectation des entrées et des sorties du Twido.
- ✓ Utiliser les solutions déjà utilisées sur la partie existante (canalis 1 et 2).

PARTIE 2 : Réaliser les câblage de la modification.

-2.1- Préparation de système pour modifications .

Le système étant sous tension, faire les opérations nécessaires pour mettre l'ensemble de l'équipement hors tension afin de garantir la sécurité des intervenants qui vont réaliser les modifications de câblage. Afin de pouvoir réaliser le travail en toute sécurité, il est prévu de réaliser cette modification en dehors des heures d'ouverture du magasin, ce qui permet de réaliser une consignation totale du coffret éclairage.

Attention : Le coffret d'éclairage est alimenté par un réseau triphasé, mais aussi par un réseau monophasé secouru par un onduleur. Il faudra porter une attention toute particulière à la consignation de l'installation.

✓ Compléter la fiche de procédure de consignation ci-dessous

N° Ordre	Opérations à effectuer	Matériels à utiliser		
		E.P.I.	E.C.S.	E.I.S.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

E.P.I. : Ecran facial, casque, gants isolants, vêtements de protection.

E.C.S. : Ecran de protection, banderole de balisage, pancarte d'avertissement.

E.I.S. : Cadenas, macarons de consignation, outils isolants, tapis isolant, VAT ou DDT

✓ Réaliser la consignation de l'équipement en présence du professeur.

-2.2- Réalisation de la modification :

Après accord du professeur,

✓ Réaliser les modifications de câblage, à partir du schéma corrigé.

PARTIE 3 : Procéder aux mesures de mise en service et au contrôle de la modification.

Le câblage étant terminé, on va procéder à la remise en service de l'équipement, en 3 étapes :

1^{ère} étape : Contrôles hors tension.

2^{ème} étape : Contrôles avec présence tension circuit de commande (secourue).

Déconsigner l'alimentation secourue du **TWIDO**. Contrôler les nouvelles entrées et sorties du **TWIDO**

3^{ème} étape : Contrôles avec présence tension circuits de commande et puissance.

Contrôler la tension d'alimentation du canalis 3.

Vérifier le fonctionnement des circuits d'éclairage en utilisant les commandes par boutons poussoirs.

✓ Réaliser les 3 étapes du contrôles et compléter la fiche de mise en service.

Contrôles hors tension	Conforme	Non conforme
Vérifier que l'appareillage est entièrement repéré dans le coffret d'éclairage.		
Vérifier que les connexions assurent une continuité électrique durable et une bonne tenue mécanique.		
Vérifier l'identification des conducteurs de neutre et des conducteurs de protection.		
Vérifier que les mesures de protection contre les contacts directs sont prises.		
Vérifier la continuité des conducteurs de protection (mesurer la résistance entre la masse du canalis 3 et le point le plus proche de l'équipotential principale).		

Contrôle des entrées du TWIDO	Conforme	Non conforme
Fermer le disjoncteur (F30) de protection de la ligne d'alimentation du canalis 3 et contrôler que l'entrée %I0.14 passe à 1.		
Simuler un déclenchement sur défaut du disjoncteur de protection de la ligne d'alimentation du canalis 3 et contrôler que l'entrée %I0.15 passe à l'état 1.		
Forcer l'enclenchement du télérupteur T31 d'éclairage de la zone de stockage 1 et vérifier que l'entrée %I0.16 passe à l'état 1.		
Forcer l'enclenchement du télérupteur T32 d'éclairage de la zone de stockage 2 et vérifier que l'entrée %I0.17 passe à l'état 1.		
Forcer l'enclenchement du contacteur K33 d'éclairage de la zone de stockage 3 et vérifier que l'entrée %I0.18 passe à l'état 1.		

Contrôles sous tension (armoire déconsignée)	Conforme	Non conforme
Mettre sous tension le circuit de puissance du canalis 3 et contrôler les niveaux de tension sur le bornier X1 (alimentation du canalis 3).		
Vérifier la commande de l'allumage et de l'extinction depuis les boutons poussoirs S31, S32, et S33 .		

PARTIE 4 : Modifier le programme.


-4.1- Proposer les modifications du programme automate :

Dessiner les réseaux de programmation à réaliser pour faire fonctionner les circuits modifiés. Pour cela , prendre exemple sur les réseaux existants.

- ✓ Dessiner le réseau pour la commande de T31 (%Q1.0)

- ✓ Dessiner le réseau pour la commande de T32 (%Q1.1)

✓ Dessiner le réseau pour la commande de T33 (%Q1.2 et %Q1.3)



-4.2- Modifier le programme :

Saisir les modifications du programme TWIDO.

Transférer le programme. (Adresse TCP-IP : 172.16.0.190)

PARTIE 5 : Procéder aux essais fonctionnels :

-5.1- Réaliser les essais : Présenter au professeur le fonctionnement du système. Résoudre les problèmes éventuels liés à la modification en cours.

-5.2- Mettre à jour le dossier : Etablir le compte rendu au fur et à mesure de l'avancement des travaux.