

	Phases	Abréviations
<u>Préparation</u>	Traçage	Tra
	Traçage informatique	Tra.Inf
<u>Usinage par coupe</u>	Cisaillage	Ci.G
	Cisaillage lames courtes	Ci.C
	Scie à ruban	S.R
	Scie fraise	S.F
	Tronçonneuse	Tron
	Grugeoir	Gru
	Poinçonnage	Po
	Poinçonnage C.N	Po.CN
	Encocheuse	Enc
	Perceuse à colonne	Pe.C
	Perceuse portative	Pe.P
<u>Coupage thermique</u>	Oxycoupage manuel	Ox.M
	Plasma manuel	Pl.M
	Plasma C.N	Pl.CN

	Phases	Abréviations
<u>Mise en forme</u>	Plieuse Universelle	P.U
	Presse plieuse C.N	P.P CN
	Rouleuse pyramidale	R.Py
	Rouleuse planeur	R.PI
	Cintreuse à tube	C.T
<u>Finitions</u>	Cintreuse à profilés	C.Pf
	Meulage	Me
<u>Soudage</u>	Ebavurage	Eb
	Phases	Abréviations
	Soudage EE	111
	Soudage MIG	131
	Soudage MAG	135
	Soudage TIG	141
	Soudage par résistance	21