
R12
t: température en °c
v: isochore en m³/kg
x: isotitre en %
s: sentrope en kj/kg.k
P. en bar a.
Pressio en bar ab:
h, Log p
h KJ/Kg
Enthalpie