
P (Bar)
P N+5%
P N
P N-5%
t
EV2
1
t
EV1
1
t
Etat de la tige du vérin
Sortie tige vérin
Maintien tige vérin
Rentrée tige vérin