Cycle PHT R+3

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	
2,50	X	X	X	X	X	X	X	+ Sous Hausse
2,50	X	X	X	X	X	X	X	+ Sous Hausse
2,50	X	X	X	X	X	X	X	+ Sous Hausse
2,50	X	X	X	X	X	X	X	+ Sous Hausse
2,50		X	X	X	X	X	X	
2,50		X	X	X				
2,50		X	X	X				
2,50		X	X	X				
Angle 0		X						
1,20	X	X	X	X	X	X	X	+ Sous Hausse
1,20	X	X	X	X	X	X	X	+ Sous Hausse
1,20	X	X	X	X		X	X	+ Sous Hausse
1,20	X	X	X	X		X		
1,20		X	X	X		X		
0,60	X		X	X	X	X	X	+ Sous Hausse
0,60	X		X	X	X	X	X	+ Sous Hausse
0,60		X			X			
0,60								
0,28		X	X	X		X	X	+ Sous Hausse
0,28		X		X		X		+ Sous Hausse
0,28		X			X	X		
0,15		X		X		X	X	+ Sous Hausse
0,15		X		X		X	X	+ Sous Hausse
RCM		X				/		+ Sous Hausse
RCM								
RCM								