FEUILLE « PHASE D'UTILISATION »

L'utilisation de cette feuille est strictement identique à la feuille « Phase de Production ».

FEUILLE « FIN DE VIE »

Le choix de la fin de vie du produit est effectué sur cette feuille.

Image 15 : Tableau de fin de vie

Le bouton « Choix de la fin de vie » (**1**) fait apparaître le menu « Choix du scénario de fin de vie » :



Image 16 : Fenêtre du choix de fin de vie

Chaque scénario correspond à un modèle proposant différents taux de recyclage, incinération, enfouissement et compostage des matériaux composant le produit étudié.
(Cf. annexe pour le détail).

Trois choix sont possibles :

- Pas de fin de vie, Cette option permet de ne pas prendre en compte la phase de fin de vie dans les calculs d'impacts.
- Choisir un des scénarios proposés.
- Modifier un des scénarios proposés.

PERSONNALISATION DE LA FIN DE VIE

Avertissement : Il est nécessaire d'être prudent lors d'une telle démarche. Il faut s'assurer que les taux retenus pour les traitements des matériaux correspondent à une vision réaliste de la fin de vie probable du produit.

Lorsque le tableau de fin de vie a été généré, il est possible de modifier les taux de chacun des traitements de fin de vie (Recyclage, Incinération, Enfouissement et compostage) dans les colonnes correspondantes.

Colonnes modifiables



Phase de vie	Sous-ensemble	Matériaux	% Recyclage	% Incinération	% Enfouissement	% Compostage	Validation
Phase de Production	cable	PVC	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production	cable	Cuivre courant	27,00%	0,00%	73,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production	corps	Aluminium mix	27,00%	0,00%	73,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production	corps	PP	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production	emballage	Boite en carton ondulé	57,00%	16,50%	16,50%	10,00%	100,00%
Phase de Production	petites pièces	PP	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production	petites pièces	PVC	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production	petites pièces	PEHD	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production	petites pièces	Cuivre courant	27,00%	0,00%	73,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production	petites pièces	Acier inox 18/8	75,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production	pot à café	PP	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production	pot à café	Verre emballage blanc	60,00%	20,00%	20,00%	0,00%	100,00%

Image 17: Tableau de fin de vie complété