

PLAN D'OCCUPATION MACHINES			
	Panne	Maintenance	Non-conforme
<b>DÉBIT</b>			
Cisaille guillotine 4 m	X		
Cisaille guillotine 3 m			
Banc oxycoupage		X	
Banc plasma CN			
Découpe laser CN		X	
Plasma manuel			X
Cisaille lames courtes 2 mm			X
Scie à ruban			
Fraise scie	X		
<b>CONFORMATION</b>			
Presse plieuse CN 400 kN		X	
Presse plieuse CN 800 kN			
Rouleuse Pyramidale 3 mm			
Rouleuse type planeur 2 mm			
Coudeuse			
Cintreuse à galets			
Cintreuse mingori			
<b>USINAGE</b>			
Tour CN			
Fraiseuse CN			
Poinçonneuse	X		
Chanfreineuse			
Meuleuse			
Perceuse à colonne 1			
Perceuse à colonne 2			X
Perceuse magnétique			
<b>ASSEMBLAGE</b>			
MAG 1		X	
MIG 2			
MIG 3			X
TIG 1			
TIG 2			
EE			