



# Document réponse DR6

## Réponse à la question 2-9 :




### Gamme de montage du sous ensemble repéré A :



Nota On suppose que la gamme de montage du sous ensemble repéré B est identique à celle du sous ensemble repéré A

### Gamme de montage de l'ensemble dans le boîtier support pignons 3 :



Les cales 39 et 41 permettent de régler la coïncidence des cônes primitifs des pignons 5 et 6. Déposer du bleu de méthylène sur les dents des pignons, puis faire tourner l'engrènement. Vérifier la bonne portée des dentures. Changer l'épaisseur des cales 39 et 41 si nécessaire.