


Le raccordement des prises RJ45

1) Passer le câble dans l'embout de la prise.



2) Effectuer les opérations de 1 à 3 permettant la préparation du câble.




3) Séparer les paires en redressant les conducteurs.



4) Repérer l'ordre des couleurs: exemple (568 b).

N° des paires	N° des broches RJ 45	Couleurs des fils
1	4 5	Bleu Bleu/blanc
2	1 2	Orange/blanc Orange
3	3 6	Vert/blanc Vert
4	7 8	Marron/blanc Marron



5) Mettre les conducteurs bien droits.

- bien aplatir les conducteurs,
- couper les conducteurs à la même longueur,
- ranger les conducteurs dans l'ordre des couleurs.

Prise RJ 45	Câble UTP et FTP
N° des broches	EIA 568 B
1	Orange/blanc
2	Orange
3	Vert/blanc
4	Bleu
5	Bleu/blanc
6	Vert
7	Marron/blanc
8	Marron



6) Introduire les conducteurs dans la prise RJ45.

- faire attention de ne pas bouger l'ordre des conducteurs.

7) Mettre la prise RJ45 dans la pince et sertir.

(Legrand)

