


DRE2 - UTILISATION DU CATALOGUE NUMÉRIQUE TITEX


1) Lancer le programme Titex :





2) Choisir l'onglet « Technologie » pour l'aide au choix d'outil.



3) Choisir le type d'usinage à réaliser en cliquant sur un dessin.





4) Compléter tous les champs puis cliquer sur continuer.



5) Choisir le groupe de matières principal et le sous-groupe de matières.
Ou, choisir la norme de référence EN (euro) avec la matière à usiner de référence.
Puis, cliquer sur « continuer ».


6) Choisir la combinaison : matériau de coupe/queue avec les icônes du bas.
Puis choisir un outil en sélectionnant sa ligne.
Cliquer ensuite sur « Continuer » pour lancer le module de conditions de coupe.



7) Module de conditions de coupe.

8) Cliquer sur « Eco » pour modifier les conditions de coupe si nécessaire.

DRE2 - UTILISATION DU CATALOGUE NUMÉRIQUE TITEX



9) Faites varier « vc » ou « n » pour obtenir ce que vous souhaitez.

Puis cliquer sur « Revenir » pour visualiser les nouvelles conditions de coupe.

Exemple :

