


## PROCEDURE DE CONTROLE MMT :

Ensemble : **Module basculeur**


Élément : **Tête PH30**




Spécification à contrôler :



Palpeurs utilisés :



Repérage des surfaces :



Mode opératoire de contrôle :

- 1) Etalonner les différents palpeurs
- 2) Positionner la surface 1 sur le marbre
- 3) Brider la pièce à contrôler
- 4) Palper le cylindre de référence CY14
- 5) Palper le cylindre tolérancé CY13
- 6) Lire le défaut constaté