

Documents ressources : La symbolisation technologique

■25

EXEMPLES DE SYMBOLES COMPOSÉS

| Signification | Symbole | Degrés de liberté éliminés | Signification | Symbole | Degrés de liberté éliminés |
|---|---------|----------------------------|---|---------|----------------------------|
| Contact surfacique fixe de mise en position sur une surface usinée. | | Fonction de la surface | Index fixe d'orientation ou « Locating » en contact, avec une surface usinée. | | 1 |
| Mors striés à serrage concentrique en contact avec une surface brute. | | Fonction de la surface | Centreur fixe court de mise en position en contact avec une surface usinée. | | 2 |
| Contact ponctuel fixe de mise en position sur une surface brute. | | 1 | Centreur fixe long de mise en position en contact avec une surface usinée. | | 4 |
| Contact dégagé fixe de mise en position sur une surface usinée. | | 2 | Palonnier de mise en position en contact avec une surface brute par deux touches bombées. | | 1 |
| Cuvette de mise en position en contact avec une surface usinée. | | 2 | Orienteur de mise en position angulaire à contacts ponctuels sur une surface usinée (« droite coulissante »). | | 1 |
| Vé fixe court de mise en position en contact avec une surface usinée. | | 2 | Dispositif de maintien en position à contact ponctuel sur une surface brute. | | — |
| Vé fixe long de mise en position en contact avec une surface usinée. | | 4 | Palonnier de maintien en contact avec une surface usinée par deux touches bombées. | | — |
| Vé court de mise en position à réglage réversible en contact avec une surface brute. | | 1 | Précentrage sur une surface usinée par un alésage cylindrique. | | — |
| Pointe fixe de mise en position en contact avec une surface usinée. | | 3 | Entraîneur flottant à serrage concentrique sur une surface brute. | | — |
| Pointe tournante de mise en position en contact avec une surface usinée à réglages irréversibles. | | 2 | Appui de soutien à réglage irréversible. | | — |