

**Liste des outillages de contrôle, à adapter en
donnant au candidat le minimum d'outillage.**

Pied à coulisse à becs fin

Jauge de profondeur

Micromètres d'intérieur à becs de mesure

10 – 25 _ 25 – 50

Micromètres d'intérieur trois touches

20 – 30 _ 30 – 40 _ 40 – 50 _ 50 – 60

Boîte de cales étalons

Marbre d'établi