

BAC PRO Technicien en Chaudronnerie industrielle
Exploitation des documents et fichiers fournis.

Il vous est fourni un CD contenant les fichiers suivants :

Epreuve E22 :

- Fichier «Fond de trémie Rep.4.STEP» : Modélisation 3D du Fond de trémie Rep.4.
- Fichier «Fond de trémie Rep.4.SLDPRT» : Modélisation 3D du Fond de trémie Rep.4.

Il vous est fourni les documents papier suivants :

- DP 2/2 : mise en situation du Fond de trémie Rep.4.

BAC PRO Technicien en Chaudronnerie industrielle

Environnement à prévoir pour le candidat.		E22
Bureau candidat	Espace permettant au candidat de consulter son dossier papier (60x40 cm mini.)	
	Poste informatique	
	Feuilles de brouillon	
Logiciels	Lecteur PDF	
	Logiciel traitement de texte pour fichier « .doc »	
	Logiciel tableur pour fichier « .xls »	
	Logiciel DAO/CAO modeleur 3D	
Equipement du poste informatique	Logiciel DAO 2D	
	Clavier avec pavé numérique	
	Souris	
Sur le « bureau » du système d'exploitation (Voir synoptique page suivante DP 3/4)	Imprimante A3	
	Raccourci vers tous les logiciels utilisés.	
	Un répertoire « Sujet E22 » contenant les fichiers suivant : voir annexe joint - Voir document DP 2/2.	
	Un répertoire « Réponse E22 n°du candidat »	

Le centre d'examen peut utiliser les fichiers fournis sur le CD pour prévoir l'environnement du candidat demandé page suivante (DP 2/2).

Si le centre d'examen ne peut pas utiliser les fichiers fournis sur le CD, il devra en concevoir des similaires à l'aide des logiciels que le centre utilise habituellement. Les documents papier fournis serviront de base à cette conception.


Chaque centre d'examen préparera une procédure d'utilisation des logiciels de CAO/DAO et FAO.

BAC PRO Technicien en Chaudronnerie industrielle Consignes pour les centres d'examen.

- Chaque candidat ouvrira une session indépendante des autres si les pc sont en réseau.
- L'examineur fera une sauvegarde sur clé USB des répertoires « Réponse xx » de tous les postes de travail à l'issue des épreuves.
- La présence d'un examinateur connaissant les logiciels est OBLIGATOIRE.
- Si les logiciels, imprimantes etc ... requièrent un accès réseau, l'établissement doit prévoir une permanence d'un responsable réseau pendant la durée des épreuves.

Les répertoires E22 seront organisés comme ci-dessous :

Sujet E22 :



Tôle 20/10
Ri = 2.594
Facteur K = 0.349

Tolérance générale ± 1sauf indications contraires

Bac Professionnel Technicien en Chaudronnerie Industrielle

Echelle: 1:3

Session : 2014

Epreuve E22

FOND de TREMIE Rep.04

DP 2/2

AVALOIR

Edition étudiante de SolidWorks.
Utilisation académique uniquement.