

Complément d'information sur le matériel nécessaire

Le 20/3/15

Les transistors MOSFET APM4953 (introuvables) peuvent être remplacés par des IRF7316PBF

(dispos chez Farnell, code commande 2468010)