

Les Métiers

Production de pièces métalliques (Injection)

CARISTE FUSION

Ce qu'il fait

Il transporte l'alliage fondu vers les postes de fabrication et assure le remplissage des fours en tenant compte des consignes de sécurité liées à l'utilisation d'un chariot élévateur et à la manipulation d'alliages liquides.

Il exerce son métier

Dans l'unité de fusion.

Dans son travail

Il est chargé de maintenir un niveau de remplissage constant des fours. Il veille à la propreté des poches de transfert et des fours, avant remplissage. Il respecte les règles de circulation de l'usine et assure l'entretien de son chariot élévateur.

Ses principales qualités

Adroit dans la conduite d'un chariot élévateur et habile dans la manipulation des poches de coulée contenant du métal en fusion, il doit faire preuve de calme en toute circonstance et être particulièrement vigilant à la sécurité de ses collègues.

LA FORMATION POUR DEVENIR CARISTE FUSION :

Le certificat de capacité professionnelle de cariste délivré par des organismes de formation spécialisés est indispensable.