



1
Collision
véhicule/piéton

2
Brûlure
aux mains

3
Affection
de la peau

4
Glissade

5
Affection pulmonaire

6
Trébuchement

7
Pincement

8
Traumatisme

9
Heurt par objets qui chutent

10
Stress

11
Altercation avec un client

12
Brûlure au visage

N°	Risque	Mesures de prévention pour réduire le risque	Mesures de protection collective	Mesures de protection individuelle	Mesures complémentaires (formation – information – consignes)
1	Collision véhicule/piéton	Définir des zones de circulation pour les piétons et d'autres pour les véhicules.	Baliser et signaler les zones de circulation des piétons.	Porter des équipements de protection (gilet fluorescent, chaussures de sécurité...) Porter des gants adaptés.	Former à la conduite des engins. Mettre à disposition de tous un plan de circulation. Sensibiliser au risque de collision.
2	Brûlure aux mains	Mettre en place un système de récupération des huiles usagées par gravité ou aspiration.			Sensibiliser aux risques liés aux brûlures.
3	Affection de la peau			Porter des gants adaptés.	Sensibiliser aux risques liés aux produits. Rédiger une fiche de poste indiquant les consignes et conditions d'utilisation du produit.
4	Chute de plain-pied – Glissade	Empêcher les écoulements d'huiles (récupérateurs...). Mettre en place des revêtements de sol antidérapants. Mettre en place des procédures de nettoyage.	Utiliser des matériaux absorbants en cas de salissure (sciure...). Baliser les zones à risques.	Porter des équipements de protection individuelle (chaussures antidérapantes...).	Inform. Veiller au respect des consignes de sécurité.
5	Affection pulmonaire	Proscrire l'usage de la soufflette pour nettoyer les tambours et disques de freins (susceptibles de contenir des fibres amiantées).	Capter les poussières à la source (aspirateur spécial).	Porter des équipements de protection adaptés pour les travaux générant des poussières (masque...).	Veiller au respect des consignes de sécurité.
6	Chute de plain-pied – Trebuchement	Bien ranger les zones de travail et de stockage. Éviter les câbles qui traînent au sol. Veiller au bon état des sols (plaques d'huile, trous...). Veiller au bon état des véhicules/engins (fuites d'huile...).	Mettre en place une protection des zones à risque. Délimiter et baliser clairement les zones de stockage.	Porter des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes...).	Sensibiliser le personnel aux risques de chute de plain-pied. Veiller au respect des consignes de sécurité.
7	Risque mécanique – Pincement	Organiser les tâches de façon à limiter les travaux qui demandent des efforts trop violents ou répétés avec les membres. Utiliser des aides à la manutention ou aux travaux pénibles (leviers, sangles, poignées...). Déposer les objets à manutentionner à bonne hauteur et accessibles. S'échauffer avant le travail.		Utiliser des équipements de protection individuelle (gants de manutention...).	Formation Prép.
8	Traumatisme dû à la manipulation d'un élément sous pression	Limiter la manipulation des éléments dangereux (comportant des ressorts sous pression...).	Mettre en place des protections afin de séparer l'opérateur des éléments dangereux.	Porter des équipements de protection individuelle (gants, chaussures, vêtements de protection...).	Sensibiliser le personnel aux risques liés à la manipulation d'éléments dangereux.
9	Heurt par des objets qui chutent	Éviter de stocker des pièces et des outils en hauteur.	Protéger les zones de travail et de circulation de la chute d'objets se trouvant au-dessus (filets...).	Porter des équipements de protection individuelle (casque...).	Veiller au respect des consignes de sécurité.
10	Stress	Organiser le travail pour limiter le stress (planification des tâches, consignes précises, éviter les interruptions intempestives...). Mener une réflexion dans l'entreprise sur l'organisation du travail.			Former le personnel afin d'améliorer l'organisation du travail et de limiter les phénomènes générateurs de stress.
11	Altercation avec un client mécontent	Organiser le travail pour maintenir des délais réalistes. Séparer la zone d'accueil des clients. Aménager la zone d'accueil pour limiter l'agressivité du public.			Former à l'accueil du public. Inform. Veiller au respect des consignes de sécurité.
12	Brûlure au visage	Privilégier les conditionnements limitant les opérations de transvasement et les projections. Privilégier les travaux sur véhicules à l'arrêt moteur froid.		Porter des lunettes de protection contre les projections de produits.	Sensibiliser le personnel aux risques liés à la manipulation des produits dangereux.