



1
Basculement de la charge



2
Chute de plain-pied



3
Contact avec le disque



4
Contact avec pièce brûlante



5
Projection dans l'œil



6
Perte d'équilibre



7
Entraînement tôle



8
Inhalation de fumée



9
Exposition aux rayonnements



10
Inflammation



11
Douleur au dos



12
Entraînement du bras