



## **Identification de surfaces fonctionnelles sur un assemblage et cotation d'un dessin de définition d'une pièce**

Support retenu pour illustrer la  
démarche : **Mini compresseur**



## Dessin de définition partiel du carter avec cotation de la liaison entre celui-ci et le moteur

Ø D1 : permettre le centrage avec le moteur avec un jeu adéquat.

Ø D2 : permettre le libre passage des vis

C1 : permettre la coaxialité des trous de passage des vis avec les trous taraudés dans le moteur.

C2 : permettre le dépassement de la zone de centrage du moteur et l'implantation correcte des vis dans les taraudages du moteur.

