











Repérage des éléments d'assemblage...

<p>Rondelle Ø16 – REP 25 NB : 1</p> 	<p>Rondelle Ø22 – REP 26 NB : 2</p> 	<p>Segment d'arrêt Ø5 – REP 27 NB : 4</p> 	<p>Segment d'arrêt Ø10 – REP 28 NB : 8</p> 
<p>Vis support détection – REP 29 NB : 2</p> 	<p>Vis axe hexagonal – REP 30 NB : 1</p> 	<p>Vis base – REP 31 NB : 4</p> 	<p>Vis flans – REP 32 NB : 8</p> 
<p>Vis moteur – REP 33 NB : 2</p> 	<p>Vis sans tête – REP 34 NB : 1</p> 	<p>Vis alimentation – REP 35 NB : 2</p> 