

22	1	Support de B1		
21	2	Contre-écrou pour B1 et B2 Hm, M6		
20	2	Vis pour B1 et B2 H, M6-25		
19	31	Pile		
182	2	Rondelle pour vis pour support moteur		
181	2	Vis équerre support moteur CHc M8-20		
18	1	Équerre support moteur		
17	1	Bague autolubrifiante 14x10 ; l = 20mm		
16	1	Rondelle M 10 U		
15	1	Anneau élastique pour arbre d = 10		
14	1	Axe d'articulation	C 45	
13	1	Brosse d'entraînement		
12	1	Barillet d'entrée	C 45	20 alvéoles
11	1	Vis CHC, M6-20, 8-8		
10	1	Sécurité d'entrée	40 Cr Mn Mo 8	Re = 1100 MPa
91	1	Entretoise de 9		
9	1	Ceinture de guidage	C 45	
8	1	Capteur		
71	1	Support de 7		
7	1	Axe fileté	C 45	
6	1	Guide d'entrée droit	C 35	
51	5	Rondelle pour 5		
5	5	Vis		
4	1	Guide d'entrée gauche	C 35	
3	1	Levier	40 Cr Mn Mo 8	Re = 1100 MPa
2	1	Ressort de traction De=12mm;d=1mm		l = 115 mm
1	1	Bâti		
Rep.	Nbre.	Désignation	Matériau	Observations