






corrigé



La visserie n'est pas représentée

Echelle : 1:10




A3


BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Spécialité ETUDE ET DEFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS

PARTIE E2 - UNITE U2



La visserie n'est pas représentée




A3

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Spécialité ETUDE ET DEFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS


PARTIE E2 - UNITE U2

corrigé



37	1	Guide vérin 80	
36	1	194510-Tole de Fermeture	
35	1	196951-Galet	
34	1	196950-Rondelle	
33	1	Joint racleur	
32	1	196948-Flasque avant	
31	1	196947-Entretoise	
30	1	196944-Arbre galet	
29	1	196945-Entretoise	
28	1	Joint torique 130_5.7	
...	
18	1	194306-Bague de serrage	
17	3	Bague SIT-LOCK 65 x 73	
16	1	194312-Poulie motrice	
15	1	194316-Taque moto-réducteur	
14	1	Arbre de sortie du réducteur EM 1020	
13	1	Roulement à rouleaux NU 213 EC	
12	1	Circlips int 120-4	
11	1	Courroie HTD14-85-xxx	
10	1	194314-Support AR roulement	
9	1	Circlip ext 65	
8	1	194313-Poulie réceptrice	
7	1	194310-Entretoise sup	
6	1	Roulement à rouleaux 32018-DF	
...	
2	2	SRG55LC Rail Lg 1020	
1	1	196937-Bras Porte Galet Avant Droit	
Rep.	Nb.	désignation	Observations

La visserie n'est pas représentée



A3

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Spécialité ETUDE ET DEFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS

PARTIE E2 - UNITE U2