



Zone D

une préparation pour le soudage  
serait souhaitable pour les platines,  
ces formes ne sont pas demandées  
aux candidats




Dessin de définition  
de la platine



Proposition de cotation des trous

Zone C



corrigé