

FICHE OUTIL

Phase 200

Ensemble Alternateur

Pièce Support de capteur BN

Matière ENAW-2017

DT 6/6

TOURNAGE 3 axes

Série

Programme %

Fichier

Outil

Foret carbure d=20


T5

D5

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min	100
N tr/min	
f mm/tr	0.2
Vf mm/min	
Rotation	Horaire
Lubrification	
Tc min	
Ti min	



Outil

Foret carbure d= 7

Outil Tournant


T6

D6

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min	200
N tr/min	
f mm/tr	0.2
Vf mm/min	
Rotation	Trigo
Lubrification	
Tc min	
Ti min	



Outil

Fraise carbure d=20 à 2 lèbres

Outil Tournant

T7

D7

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min	80
N tr/min	
f mm/tr	0.1
Vf mm/min	
Rotation	Trigo
Lubrification	
Tc min	
Ti min	

