


<b>PIECE</b> : Support capteur BN <b>MATIERE</b> : EN AW - 2017		NOMENCLATURE DE PHASES		DT 1/6
N°	DESIGNATION	POSTE DE TRAVAIL	OBSERVATIONS	
100	<b>SCIAGE</b>  Ø80 x 80±1	Scie mécanique		
200	<b>TOURNAGE</b>  Surfaces usinées : R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 et R8 (en ébauche)	Tour CN 3 axes	