

BAC PRO Technicien en Chaudronnerie industrielle

Exploitation des documents et fichiers fournis.

Il vous est fourni un CD contenant les fichiers suivants :

Epreuve E21 :

- Fichier «Piquage flan601.STEP» : Modélisation 3D du Flanc Rep.601.
- Fichier «Piquage flan601.SLDPRT» : Modélisation 3D Flanc Rep.601.

Il vous est fourni les documents papier suivants :

- DP 3/4 : Mise en plan.

Epreuve E22 :

- Fichier «Piquage flan601.STEP» : Modélisation 3D du Flanc Rep.601.
- Fichier «Piquage flan601.SLDPRT» : Modélisation 3D Flanc Rep.601.

Il vous est fourni les documents papier suivants :

- DP 4/4 : mise en situation du Flanc Rep.601.

Le centre d'examen peut utiliser les fichiers fournis sur le CD pour prévoir l'environnement du candidat demandé page suivante (DP 2/4).

Si le centre d'examen ne peut pas utiliser les fichiers fournis sur le CD, il devra en concevoir des similaires à l'aide des logiciels que le centre utilise habituellement. Les documents papier fournis serviront de base à cette conception.

BAC PRO Technicien en Chaudronnerie industrielle

Environnement à prévoir pour le candidat.		E22
Bureau candidat	Espace permettant au candidat de consulter son dossier papier (60x40 cm mini.)	
	Poste informatique	
	Feuilles de brouillon	
Logiciels	Lecteur PDF	
	Logiciel traitement de texte pour fichier « .doc »	
	Logiciel tableur pour fichier « .xls »	
	Logiciel DAO/CAO modeleur 3D	
	Logiciel DAO 2D	
Equipement du poste informatique	Clavier avec pavé numérique	
	Souris	
	Imprimante A3	
Sur le « bureau » du système d'exploitation (Voir synoptique page suivante DP 2/4)	Raccourci vers tous les logiciels utilisés.	
	Un répertoire « Sujet E21» contenant les fichiers suivant : voir annexe joint - Voir document DP 2/4	
	Un répertoire « Sujet E22» contenant les fichiers suivant : voir annexe joint - Voir document DP 2/4	
	Un répertoire « Réponse E21 n°du candidat »	
	Un répertoire « Réponse E22 n°du candidat »	

Chaque centre d'examen préparera une procédure d'utilisation des logiciels de CAO/DAO et FAO.

BAC PRO Technicien en Chaudronnerie industrielle

Consignes pour les centres d'examen.

- Chaque candidat ouvrira une session indépendante des autres si les pc sont en réseau.
- L'examineur fera une sauvegarde sur clé USB des répertoires « Réponse xx » de tous les postes de travail à l'issue des épreuves.
- La présence d'un examinateur connaissant les logiciels est **OBLIGATOIRE**.
- Si les logiciels, imprimantes etc ... requièrent un accès réseau, l'établissement doit prévoir une permanence d'un responsable réseau pendant la durée des épreuves.

Les répertoires E21 seront organisés comme ci-dessous :

Sujet E21 :



Les répertoires E22 seront organisés comme ci-dessous :

Sujet E22 :

