




PROPOSITION DE CORRECTION



9	1	Bras supérieur			
8	7	Vis épaulée			
7	7	Galet guide fth 60x20 17-12k BLICKLE			
6	7	Entretoise			
5	2	Vis C HC, M 8x16			
4	1	Support frein			
3	1	Patin à rotule 31-140-16 EMILE MAURIN			
2	1	Vis C HC, M 6x10			
1	1	Vis frein 8558K71 MCMASTER			
Rep.	Nbre.	Désignation			
Echelle : 1 : 3		BAC PRO E.D.P.I. - BEP R.I.P.I. U32 - UP2A-2 - Élaboration de documents techniques		N° du candidat : XXXXX	
 A3 H		Montage du guidage supérieur			
Session				00	