

DGP

Date: 19 décembre 2011

Rédacteur : G.BILLION

Référentiel compétence prestataires robinetterie

Certificat d'Aptitude de Robinetier

D4008.10.11.11/0512

Indice: 0

19 pages

1 Annexe(s)

Documents associés :

<u>Résumé</u>: La démarche de certificat d'aptitude de robinetier est une reconnaissance de compétence pour les intervenants et un outil de dialogue entre EDF et les fournisseurs. Ce dialogue sur les compétences vise à une bonne adéquation avec les programmes de travaux et à la mise en place d'actions de coopération pour améliorer les compétences. Il concerne essentiellement les contrats de robinetterie de type prestation intégrée ou complément en arrêt de tranche.

| Classement documentaire: | | Nature: NOTE TECHNIQUE |
|--------------------------|------------|--------------------------------|
| Accessibilité : Ouverte | | Applicabilité parc : Tout |
| Propriétaire : DPN/DGP | | Durée de conservation : 10 ans |
| Date de réexamen : | Remplace : | |



REFERENTIEL COMPETENCES DE L'INTERVI

| Page : : | 2 /20 |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| eD | E | | L 0014 | | ROBIN | | | VENANI PRESIAI | AIRE | Annexe | э: |
|--------------------|--------------|---|------------|----------|----------|------------|----------------------|---|--|--------------|----------|
| CD | | OPN - UNIE - C |)GP | D4008.10 |).11.11/ | 0512 | | | | Indice : | : 0 |
| | | | | | REDA | CTIO | N | | | | |
| Indice | Rédad | | Visa | Contrôle | | | | A | | | |
| 0 | G.BIL | | 134 | M.BONII | | ib | Visa | Approbateur JF.DELMALDENT | Visa | Dat | |
| | , | | | W.BOW | 7,001 | 野 | • | JF.DELIMALDEN I | (| 19/12/5. | 20U |
| | | | Н | ISTORIC | UE DI | ES EV | OLU | TIONS | | | |
| Indice | Date | Pages mod | difiées | | | W. T. H. L | Nat | ure des évolutions | | | |
| 0 | | | | Création | du doc | ument | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | |
| | . | <u> </u> | <u></u> -i | | | | <u> </u> | 100 | | | |
| | | | | DIFF | USIO | J INTI | -RNF | • | | | |
| , , ,, | | Destinataires | | | Nb. | | | Destinataires | | | |
| CNPE | | | | | 19 | Direc | teur F | ormation Métier DPN | | | Nb. |
| UTO DO | | • | | | 1 | 5.100 | toui i | · · | | | 1 |
| UTO SP DAIP/UL | | | | | 1 | | | | | | |
| DAIP/UF | | • | | | 1 | | | | | | |
| UNIE GN | | AP913 | | | 2 | | | | | | |
| UNIE PC | ,0 | | | | 1 | | | | | | |
| | | , | | DIFFL | JSION | EXTE | RNE | | | | • |
| , ,,,,,,, | | Destinataires | <u></u> | | Nb. | | <u> </u> | Destinataires | | | Nb. |
| | | tion de Montere | eau | ,,,,,,,, | 1 | Orgar | nisatio | n professionnelle PRC | FLUID | | 1 |
| ENS Cac | | alifiés en robine | attaria | | 1 | Organ | isatio | n professionnelle SNC | T | | 1 |
| Ourniss | suis que | annes en robine | euene | | 18 | Organ | ilsation liations | n professionnelle GIIN s de prestataires | | 1 | 1 5 |
| | | | | | | , 10000 | nution (| o de prestataires | | |) |
| | | | | | | | | | | İ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ENJE | IX CO | NCEF | RNES | | | | |
| ⊒ Sûreté ⊒ Coût | | ☐ Technique | | l Orga. | | ⊒ Mét | | ☐ Média. | □ En | viron. | |
| J Cout | | ☐ Syst. Info | L | l Délai | | □ Rad | iopro. | ☐ sEcurité | <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u> | | |
| rédiffusio | on : Néa | ant | | | | | | | | | |
| | | , | | | - | | | , | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | r | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



Page : 3/19

Annexe:

Indice: 0

DPN - UNIE - DGP

D4008.10.11.11/0512

SOMMAIRE

| 1. CIBLE | 3 |
|---|----|
| 1.1 COMPETENCES VISEE : ELECTROMECANICIEN | 3 |
| 1.2 CLASSIFICATION EN NIVEAUX DE COMPETENCE | 3 |
| 1.2.1 CRITERES DE CLASSIFICATION | 3 |
| 1.2.2 CLASSIFICATION EN 4 NIVEAUX DE TECHNICITE | ,4 |
| 2. CERTIFICAT D'APTITUDE DU ROBINETIER | 6 |
| 2.1 PRINCIPES | 6 |
| 2.2 OUTIL DE DIALOGUE | 6 |
| 2.2.1 CARTOGRAPHIE DES INTERVENANTS : PROFIL ET COMPETENCES | |
| 2.2.2 COMPETENCES COLLECTIVES | 8 |
| ANNEXE 1 | 9 |
| | |
| 1 CIBLE | |

1.1 COMPETENCES VISEE: ELECTROMECANICIEN

La cible de compétences pour les intervenants est le métier d'électromécanicien.

Cette cible de polyvalence intègre :

- Les compétences de mécanicien pour les parties basse et haute du robinet jusqu'aux parties mécaniques des actionneurs et servomoteurs
- Les compétences de rodage
- Les compétences de remplacement des instruments (électro-vannes, ...)
- Les compétences de réglage et requalification des robinets sans outil de diagnostic et hors chaîne de régulation (course)
- Les compétences sur les outils de test hors quiklook (outil de diagnostic EDF)

1.2 CLASSIFICATION EN NIVEAUX DE COMPETENCE

1.2.1 Critères de classification

Le référentiel comprend 4 niveaux de compétence. Les critères de classement s'appliquent à l'ensemble des intervenants chargés de travaux ou exécutants et comprennent :

- Des critères de professionnalisme :
 - o activités et tâches à réaliser
 - connaissances
 - o critères d'évaluation
- Le cadre d'intervention avec :



Page: 4/19

Annexe:

Indice: 0

DPN - UNIE - DGP

D4008.10.11.11/0512

- o Le type de matériel selon la technologie du simple au complexe
- o La notion de robinetterie sensible
- o L'utilisation d'outillages et bancs de test
- o La possibilité d'assurer le contrôle technique
- Des indications sur la formation initiale
- Des principes de validation de l'expérience et de maintien du professionnalisme
 - Seuils de durée pour validation de l'expérience
 - o Recyclage

1.2.2 Classification en 4 niveaux de technicité

4 niveaux de technicité servent à classifier la compétence d'un intervenant. Cette certification reconnait la compétence globale du robinetier sur un ensemble de technologies et d'activités :

- Le niveau 1 correspond aux compétences de base.
- Le niveau 2 à une technicité confirmée
- Le niveau 3 à une haute technicité
- Le niveau 4 correspond à la haute technicité appliquée à des gestes spécialisés et aux compétences d'encadrant de terrain.

Les personnels non certifiés sont considérés comme en « préparation au métier de base » pendant les périodes :

- De formation en salle et atelier de l'ordre de 9 semaines. Si cette séquence de formation est morcelée, le personnel peut être immergé dans une équipe en tant que 3 ème homme
- D'apprentissage par compagnonnage: la personne exerce son activité en étant intégrée à une équipe en tant qu'exécutant. Elle est habilitée à intervenir. Elle est considérée comme primointervenant pendant une période de 6 mois représentant une campagne d'arrêt. Elle reste en « préparation au métier de base » jusqu'à certification officielle par son employeur suivant les dispositions retenues (test, validation acquis...) après la période jugée nécessaire par l'employeur

Afin de certifier les compétences, un tableau détaillé permet de préciser la compétence de chaque intervenant pour chaque technologie et opération. Ce détail est nécessaire pour manager la professionnalisation des intervenants. Les niveaux d'évaluation suivants sont répertoriés pour chaque par type de technologie ou opération :

- Absence de compétence dans la technologie donnée = niveau 0
- Compétence de base = niveau 1 pour les débutants
- Compétence confirmée = niveau 2 pour les intervenants autonomes
- Compétence de haute technicité = niveau 3 pour les intervenants qui maîtrisent y compris en situation d'écart
- Compétence de spécialiste = niveau 4 pour les experts

Le détail des champs d'intervention et des compétences requises figure en annexe 1.



Page: 5/19

Annexe:

Indice: 0

DPN - UNIE - DGP

D4008.10.11.11/0512

Précision pour la certification de niveau 3 de haute technicité

L'intervention sur des vannes sensibles exige la haute technicité de niveau 3 pour le chargé de travaux. Le périmètre de la robinetterie sensible regroupe des matériels de technologie complexe ou à enjeux pour l'exploitation. La liste est évolutive en fonction du retour d'expérience :

- Robinets réglants du circuit RCP et connectés (RRA, RCV), 3 voies RCV et GCT
- Clapets CPP et d'injection RIS
- Vannes TOR CPP d'isolement RRA
- Robinets Velan CPP manuels: isolement T° RCP et vidange, RCP/RRA et RCV/RCP, vannes KEROTEST
- Robinets réglants : AHP, GSS (parie basse), alimentation GV : ASG/ARE, APG
- Robinets TOR d'intégrité enceinte, isolement accus RIS, RIS 04 BA

De plus, sur ces interventions, le contrôle technique doit être réalisé par une personne indépendante des équipes de réalisation (chargés de travaux et exécutants).

• Précision pour le niveau 4 de haute technicité de spécialité et encadrant de terrain

Le niveau 4 cible les compétences spécialisées : l'encadrement de terrain, responsables du contrôle technique indépendant, et les compétences sur des gestes spécialisés.

Certaines activités requièrent des formations et qualifications spécifiques. Ces activités sont réalisées par des spécialistes pour :

- L'usinage portatif avec machines type SERCO, machine pour siège SEREG pour reprise de piste d'étanchéité sur l'organe, sur les internes par alésage, reprise dimensionnelle et usinages particuliers (ex : cotes réparation), appairage d'opercule, notamment pour les robinets à sièges parallèles. Réalisation des END manuels au titre des PBMP ou après usinage : ressuage Cofrend 2 et contrôle visuel, y compris sur le CPP/CSP
- Les compétences de diagnostic et réglage avec outil Quiklook et RPAD. Les compétences électriques pour la connexion / déconnexion des servo-moteurs et les réglages des cames habilitation B2

A noter que la compétence pour le changement de connecteurs K1 lors de changement de moteur sera obtenue par sous-traitance, compte tenu du faible volume d'activité et de la qualification spécifique associée.



Page : 6/19

Annexe:

DPN - UNIE - DGP

D4008.10.11.11/0512

Indice: 0

2. CERTIFICAT D'APTITUDE DU ROBINETIER

2.1 PRINCIPES

Les entreprises prestataires de maintenance en robinetterie en CNPE délivrent à leurs chargés de travaux robinetiers un « certificat d'aptitude de robinetier » (CAR) et tiennent à jour la synthèse nominative de l'ensemble de leur compétence selon le format décrit en 2.2.1.

Lors des audits de qualification Robinetterie menés par UTO, les prestataires présentent ce récapitulatif global des compétences en robinetterie. A noter que :

- à minima 50 robinetiers intervenants pour un qualifié PI soit une expérience acquise correspondant à un volume minimal de 50000 h de robinetterie,
- à minima 20 robinetiers pour un qualifié en maintenance soit une expérience acquise correspondant à un volume minimal de 20000 h de robinetterie,
- des chefs d'équipe-contrôleurs techniques à minima de 1 pour 6 équipes

Pour chaque arrêt de tranche, les entreprises prestataires affichent au CNPE un récapitulatif des compétences collectives liées à l'organigramme de chantier (Titulaire de la prestation intégrée + co-traitants + sous-traitants éventuels) selon le format décrit en 2.2.2. Il s'agit d'une synthèse des compétences non nominative.

La surveillance EDF en CNPE vérifie que les compétences collectives disponibles sur site sont adéquates en nombre et en qualité par rapport au programme (notamment les activités sensibles) et au planning.

Pour les compétences de niveau 4, le CNPE vérifie que les compétences à enjeux sont réunies : contrôleur technique indépendant, spécialistes des outils de diagnostic, spécialiste rodage/usinage/END. Pour ces compétences spécifiques, le CNPE pourra aller vérifier les certificats d'aptitude individuels des intervenants, leur expérience et leurs formations.

Le CNPE et les prestataires construiront d'éventuelles actions conjointes de professionnalisation en tant que de besoin (en particulier pour les matériels sensibles et les primo-intervenants) : partage de REX, utilisation du chantier maquette, entraînement sur banc Trésor, formation Sygma...

2.2 OUTIL DE DIALOGUE

Le suivi est basé sur le tableau de description des compétences sur les principales technologies. Il sera complété nominativement pour chaque fournisseur selon les dispositions du paragraphe 2.2.1. Ce suivi nominatif est de la responsabilité des fournisseurs. Il est auditable lors des qualifications ou renouvellement, ainsi que le processus associé de formation, compagnonage et professionalisation dans un système de traçabilité adéquat.

Pour le gréement des chantiers, pour chaque arrêt, le fournisseur mandataire du contrat affichera les compétences collectives par niveau en sommant toutes les compétences par entreprise du groupement ou sous-traitante selon le modèle 2 .2.2.



Page: 7/19

Annexe:

Indice: 0

DPN - UNIE - DGP

D4008.10.11.11/0512

2.2.1 CARTOGRAPHIE DES INTERVENANTS : PROFIL ET COMPETENCES

| | | | | | | Fo | nctio | n | | |
|-----|--------|--|-----------|-------------------|--|--------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| Nom | Prénom | Primointervenant ou Préparation métier de base | Exécutant | Chargé de travaux | Chef d'équipe / contrôleur technique indépendant | Prep arateur | Responsable Pièces de rechange | Responsable Logistique | Responsable Alara QSE | Plote |
| Mr | | | | X | | | | | | |
| Mr | | 1 | | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | RIE | | | | | | 85 | | | | into | a jou | 1101 | | | | |
|-------|---|--|--|----------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | ı | Robin | et Mi | anue | l ou C | lape | (ROI | MAN) | | | | | | Acti | onneu | irs | | | SM | | | Bance | der | églage | e et te | it . | ı | Rodage | | Usir | nage | Outillages de diag. |
| SAPAG | SEGAULT | SIERS | KEROTEST | SNRI | AUTOCLAVE | SERISG | RAMA | CLAPETS (Tous Types) | Clapet MANESMAN | Clapet ADAMS | MIP | AMRI | SEREG | MASONEILAN | MASONEILAN Camflex | PISCHER | SESAME | VERINS | JOUCOMATIC | BERNARD | SM avoc Réducteur | Stefan | Petramétalic | Optic | Pronal | Tresor | Ocapi / Ocapir | EFCO | Découpe OURS | LAPSLAP | SEREG | SERCO | Quiklook |
| - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | _ | 2 | _ | | | 2 | | - | | | | |
| | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 2 2 2 2 2 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 | DV4VS SUBIRS SUB | SUBSTANT | SAPAGG SA | SAPAGG SA | SERECTANE STREET | SEGAULT SERECT SEREC | Robinet Manuel ou Clapet (RO Robinet Manuel ou Clapet (RO SEEGVANT AND | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) SEGURATI LINES SEGURATI S | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) REGURES SIERR SI | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) REGUCIES LESS REGULES REGULES LESS REGULES LESS REGULES LESS REGULES | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) REGULES LESS LESS LESS LESS LESS LESS LESS | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) REWORD REWO | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) REWOULEST REWOULE | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) ROUTH AND SERGED SERGED AVIOCITY OF THE PROPERTY OF THE PR | Redinet Manuel ou Clapet (ROMAN) REGULES. RE | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) REGULIZATION RESPONDITULA SERECT AMASONEILAN RESPONDITULA RES | SERGAULT SERGAU | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Actionneurs Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Actionneurs BERGER STATE SHEET SHEET STATE SHEET S | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) REWORK SMERS ACTIONICOLIVALE SIERS SMULL SIERS SIERS AVAILOCITAVE Clapet MANUSMAN Order MANUSMAN MIP Order MANUSMAN Order MANUSMAN Order MANUSMAN ACTIONICOLIVALE SIERS SERBER AMASONEILAN Order MANUSMAN Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) REWORLT SIEUR MASONEILAN MASONEILAN SIEUR SIEUR MASONEILAN SIEUR Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) REWOLEST SMU Actionneurs SM SREED ACTION SERECT SIERS SIERS SIERS SIERS SIERS SIERS SIERS SIERS SIERS ANA ANA SIERS ANA SIERS ANA ANA ANA SIERS ANA ANA SIERS ANA ANA ANA SIERS ANA ANA SIERS ANA ANA SIERS ANA ANA ANA SIERS ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA A | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Actionneurs SM Bance Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Actionneurs SM Bancs de r BERBY BANG Bancs de r WASONEILLAN WASONEILLAN BERBY BANG Bancs de r WASONEILLAN BERBY BANG Bancs de r WASONEILLAN BERBY BANG B | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Actionneurs SM Bancs de réglage ROBINET SHERS SMUSIEUS ROBINET MANUEL VILLOCTVALE SEERGY AVECULES AND COLOCOMANI WASONBILLAN Compte MANUEL MANU | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Actionneurs SM Bancs de réglage et tes SRECOLEST SERECO AULUOCTIVAE SERECO AUROCOMVILIC AUROCOMVILIC SERECO AUROCOMVILIC AUROCOM | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Actionneurs SM Bancs de réglage et test SNAUREURA SREAGA SREAGA SREAGA ANA SORIEITAN SREAGA SREAGA ANA SORIEITAN SREAGA SREAGA ANA SORIEITAN SREAGA ANA SORIEITAN SREAGA SREAGA ANA SORIEITAN SREAGA SREAGA ANA SORIEITAN SREAGA SREAGA ANA SORIEITAN SREAGA ANA SORIEITAN SREAGA ANA SORIEITAN SREAGA SREAGA ANA SORIEITAN SREAGA SREAGA ANA SORIEITAN SREAGA Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Actionneurs SM Bancs de réglage et test SRERGY SNEIBS SRERGY SRERGY AULLOCIVAIE SRERGY AULLOCIVAIE SRERGY AULLOCIVAIE SRERGY SRERGY AULLOCIVAIE SRERGY | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Actionneurs SM Bancs de réglage et test Rodage ROMORITA SREIBC SREIN SREIBC SREIN SREIBC S | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Actionneurs SM Bancs de réglage et test Rodage Particular Service Particu | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Actionneurs SM Bancs de réglage et test Rodage Usi WARS REED AND SERRES WARD HER WAN ES WAY WAS ORIGINAN WAS ORIGIN | Robinet Manuel ou Clapet (ROMAN) Actionneurs SM Bancs de réglage et test Rodage Usinage SRESSA SRESSA USINA UNIVOCITATE SRESSA SRESS |



Page: 8/19

Annexe:

Indice: 0

DPN - UNIE - DGP

D4008.10.11.11/0512

2.2.2 COMPETENCES COLLECTIVES

Les compétences sont sommées par niveau pour chaque entreprise : en propre, co ou sous-traitante.

| | | | | | | | | | | | | - 553 | | 2000 | | | | | | | ICE RIE | | | | | | | | | | | Mis | à lou | rle: | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|-------|----------|-------|-----------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-----|------|-------|------------|---------------------|------------|--------|--------|------------|---------|-------------------|---------|--------------|-------|--------|---------|----------------|-------|--------------|---------|-------|-------|-----------------------|
| | | Foi | ıctic | on | 1 | | | Robin | net N | lanue | l ou (| Clape | t (RO | MAN | | | | | | Acti | onnei | ırs | | | SM | | | Bance | de r | églage | e et te | st | F | Rodage | , | Usii | nage | Outillage de diag. |
| ociétés | Nombre par niveau | Exécutant | Chargé de travaux | Chef d'équipe / contrôleur technique indépendant | SAPAG | SEGAULT | SIERS | KEROTEST | SNRI | AUTOGLAVE | SEREG | RAMA | CLAPETS (Tous Types) | Clapet MANESMAN | Clapet ADAMS | MIP | AMRI | SEREG | MASONEILAN | MASONEILAN Camiflox | FISCHER | SESAME | VERINS | JOUCOMATIC | BERNARD | SM avec Réducteur | Stellan | Petrométalic | Optic | Pronal | Tresor | Ocupi / Ocupir | EFCO | Découpe OURS | LAPSLAP | SEREG | SERCO | Quiklook |
| | Niveau 4 | Н | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 5 | 5 | 5 | 1 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 |
| | Niveau 3 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 0 |
| Société 1 | Niveau 2 | 10 | 5 | | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 12 | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 15 | 10 | 0 | | 0 |
| | Niveau 1 | 5 | 5 | | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Niveau 4 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Société 2 | Niveau 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | | 0 |
| 20cieté 7 | Niveau 2 | 10 | 5 | | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | Miveau 1 | 5 | 7 | | 12 | 112 | 112 | 10 | 110 | 5 | 1 10 | 1 5 | 112 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 2 | 0 |



DPN - UNIE - DGP D4008.10.11.11/0512

Page: 9/19

Annexe:

Indice: 0

ANNEXE 1

| | Niveau 1 (Tec | hnicité de base) | - 1/2 |
|---|--|---|---|
| iant | LIMITE DES INTERVENTIONS | FORMATION | EXPERIENCE |
| Interver 1 | Robinetterie manuelle et TOR parties mécaniques | Formation diplomante éducation nationale dans le domaine électromécanique | Certificat délivré après 1 an a minima en exécution tutorée |
| Certificat d'aptitude Intervenant niveau 1 | Pas d'utilisation d'outillages actifs | CQPM ou formation auditée de niveau analogue disposant des matériels adéquats (parc de robinets) - hors de grandeur 9 semaines | Habilitation chargé de travaux entre 1 et 2 ans |
| Certí | Pas de contrôle technique | | |
| ACTIVITES | TACHES | CONNAISSANCES | CRITERES D'EVALUATION |
| | Reconnaître les différents types de robinets TOR Décrypter et interpréter un RIN - Reconnaître un robinet d'après son RIN | 1- Vocabulaire des matériels et équipements de robinetterie. Technologie des différents matériels. | Le mode opératoire est respecté. L'utilisation du matériel est correcte. |
| (e) | Décoder et utiliser les documents de maintenance de base (modes opératoires et schémas) | Compréhension du fonctionnement. | Le RE et le CRI sont rédigés et exploitables. |
| machir | Vérifier les informations et le lieu d'intervention. | Lecture de plans mécaniques. | Les surfaces fonctionnelles sont repérées. |
| s rodage | Organiser son poste de travail | Documents d'intervention (gammes, compte-rendu) et DMP | Le poste de travail est organisé. |
| ane (hors | Démonter et remonter les parties mécaniques. | 2- Repère d'Identification National (RIN). | L'environnement est resté conforme après l'intervention. |
| e interne de l'organe (hors rodage machine) | Changer et replacer un joint dans les conditions adéquates Serrer au couple - Régler la clé dynamométrique - Appliquer un couple prédéfini à un écrou. | Position fonctionnelle (repérage)./ Position géographique. 3- Serrage clé dynamométrique, serrage/desserrage en croix, utilisation du multiplicateur de couple. | Le vocabulaire est précis et utilisé à bon escient. L'utilisation du matériel spécifique est correcte. |
| EFFECTUER une visite | Contrôler les organes (fonctionnement et dimensions) Contrôler la fonctionnalité (manœuvrabilité, course) | Changement de joints (nettoyage des surfaces de contact) 4 Contrôles dimensionnels. | |
| ECTUER | Alerter en présence d'écart. | 5. Contrôle de course. Essais de manœuvrabilité (points durs). | |
| 33 37 | | Robinets de sectionnement (TOR). | |
| | | Outillages spécifiques (clés dynamométriques, multiplicateurs). | |
| | | Métrologie de base (calibres à coulisse, jauges de profondeur, règles). | |



Page: 10/19

Annexe:

Indice: 0

DPN - UNIE - DGP D4008.10.11.11/0512

| CTIVITES | TACHES | CONNAISSANCES | CRITERES D'EVALUATION |
|---|---|---|---|
| Contrôler le serrage des presse-garnítures | Contrôler un serrage au couple sur un presse-garniture classique Contrôler la hauteur d'un empilage de rondelles élastiques - Prise de mesure d'une longueur avec le repérage des surfaces d'appuì des rondelles élastiques. | + Notions de mécanique appliquée (force couple, élasticité) | |
| Cont | Appliquer un couple prédéfini à un écrou. | | |
| émontage | Extraire les garnitures au tire- bourre Extraire les garnitures à l'aide d'une pompe à eau | + Rôle et composition d'un presse-garniture. + Mesures dimensionnelles | Les garnitures sont correctement préparées. L'ordre d'insertion est respecté. |
| Réaliser la réfection presse garnitures sans démontage de l'organe et sans calcul. | Conditionner les garnitures neuves en vue de leur mise en place (découpe, recompression). Insérer les garnitures dans leur logement. Serrer au couple ou mesurer l'écrasement de l'empilage de rondelles élastiques. Diagnostiquer l'état des rondelles élastiques (mesure de la hauteur des rondelles au calibre à coulisse et examen visuel). | + Systèmes d'étanchéité graphique ou polymère. | Les rondelles élastiques sont contrôlées et préparées avec soin. L'étanchéité est correcte |
| Réaliser la | Serrage au couple ou contrôle dimensionnel Contrôle fonctionnels (manœuvrabilité) | | |
| rations de iuel | à roder. Evaluer l'état de surface et la dégradation. Roder une surface fonctionnelle | Matériel et produits spécifiques de rodage. | Efficacité de l'action |
| Procéder aux opérations de rodage manuel | Contrôle de l'appairage de surfaces fonctionnelles Choisir le matériel de rodage. Evaluer le résultat du rodage. Contrôle fonctionnels (manœuvrabilité, course) | Produits de nettoyage. Notions de dureté. Notions d'usure. Notions d'étanchéité. Etat de surface. | |



Annexe:

Page: 11/19

DPN - UNIE - DGP

D4008.10.11.11/0512

Indice : 0

| | Niveau 2 Tech | nicien confirm | é - 1/3 |
|--|---|--|--|
| | LIMITE DES INTERVENTIONS | FORMATION | EXPERIENCE |
| ant niveau 2 | Robinets TOR. Robinets réglants. Actionneurs pneumatiques. Hors organes sensibles | Formation complémentaire pour des profils avec expérience professionnelle de robinetterie hors nucléaire | A minima 2 ans d'expérience Certificat d'aptitude niv1 et tutoré en tant que exécutant avec CAR niveau 2 |
| Certificat d'aptitude Intervenant niveau 2 | Outillage spécifique : matériel de serrage hydraulique (HYTORC, PIVICAT), matériel de rodage manuel, Ours (machine de découpe de lèvres corps chapeau de robinets SEREG), endoscope Appareils avancés de métrologie (rugosimètre, cale sinus) | Validation de l'expérience professionnelle par évaluation théorique et pratique formelle comprenant une part pratique sur matériel | |
| - | Contrôle technique croisé sur matériels non sensible | | |
| ACTIVITES | | CONNAISSANCES | CRITERES D'EVALUATION |
| rants de | Expertise de portées d'étanchéité(portées opercules/sièges, portées de joints) | Pré-requis : Expression écrite appliquée aux procédures (RIN, MO, RE, FE, CRI, RFI, DSI) | Défaut évalué (rayure, corrosion, érosion, marquage) |
| nomènes cou | Expertise de pièces fonctionnelles et de leurs surfaces actives(tige de manœuvre, membranes élastomère, systèmes d'entrainement mécanique) | Pré-requis : Savoir-faire professionnels confirmés de mécanique générale | Rapport d'expertise rédigé en utilisant le vocabulaire et la formulation adéquate. |
| | Repérer des défauts de portées. Identifier la nature d'un défaut de surface (rayure, corrosion, érosion, marquage) | Pré-requis : Notions de mathématiques (angles, géométrie 1-Technologie des actionneurs (TOR, réglants, SME). | DSI respecté et renseigné |
| NORMALE des dégradat | Estimer l'ampleur d'un défaut (profondeur, rugosité, géométrie) - Proposer des actions correctives. Réaliser des portées « au bleu », « à la sanguine » ou « au produit fluorescent ». | 2- Technologie des robinets associés et obtention des étanchéités (portages, logements de joints). 3- Les joints. | · |
| IER L'EXPERTI | Utiliser les apparells de métrologie dimensionnelle. Proposer des actions correctives. | 4- Utilisation des produits de poπées. 5- Méthodes de réalisation des poπées. 6- Métrologie | |
| EFFECTU | | Géométrie, dimensionnelle & surfacique. Appareils de métrologie et utilisations adéquates. | |



Page: 12/19

Annexe:

Indice: 0

DPN - UNIE - DGP

| CTIVITES | TACHES | CONNAISSANCES | CRITERES D'EVALUATION |
|---|--|--|--|
| | Calcul des différentes bagues d'étanchéité en fonction du matériau - Calculer les dimensions et compressions des différentes bagues (étanchéités et anti-extrusion graphite, tresse polymère) | Pré-requis : Expression écrite appliquée aux procédures (RIN, MO, RE, FE, CRI, RFI, DSI) | Tableaux à double entrées régulièrement et pertinemment utilisés |
| | Calcul et choix des empilages élastiques (PG type Renardières) Calculer la hauteur d'écrasement des | Pré-requis : Savoir-faire professionnels confirmés de mécanique générale | Abaques. opportunément |
| JL | empilages élastiques | garniture niveau 1 | pertinemment utilisés |
| CALC | Fabriquer ou recomprimer les différentes bagues | Pré-requis : Notions de sciences physiques (forces, pressions) | Le presse garniture est étanche. |
| IITURE AVEC | Installer un presse-garniture avec réglage de la hauteur d'écrasement ou serrage au couple (PG classique) Manœuvrer le robinet pour mettre en place les garnitures | 1- Les types de presse-garniture. 2- Les matériaux utilisés et leur mise en œuvre | |
| REFAIRE UN PRESSE-GARNITURE AVEC CALCUL | Contrôler les côtes ou couples de serrage Réajuster si nécessaire | 3- Calcul des empilages d'étanchéités (côtes et compressions) 4- Méthodes de fabrication des différentes bagues | |
| REF/ | Requalification intrinsèque | 5- Précautions de réfection (manipulation des matériaux, évacuation des déchets, positionnement des lanternes) | Topological Training and Traini |
| | | 6- Outillage et matirères : Outillage- Appareils de métrologie- Ruban graphite- Tresse inconel/graphite- Tresse polymère/graphite- Moules à garnitures- Rondelles élastiques- Presse- Pompe à épreuve- Tire bourre | |



Page: 13/19

Annexe:

Indice: 0

DPN - UNIE - DGP D4008.10.11.11/0512

| Niveau 2 (Tech | nnicien confirmé | e) = 3/3 |
|--|---|--|
| TACHES | CONNAISSANCES | CRITERES D'EVALUATION |
| Pré positionner un AP pour le désaccoupler de son robinet | 1- Technologies des AP (TOR, réglants, OMA, FMA) | Le tarage est fait correctement. |
| Désaccoupler AP et robinet | 2- Pressions/forces | L'ensemble fonctionne mécaniquement correctement. |
| Visite interne d'un AP | 3- Les ressorts et les rondelles élastiques (énergie potentielle, états, fatigue) | |
| Tarer un AP en utilisant les matériels adéquats | 4- Métrologie et états de surface | |
| Réimplanter l'AP sur son robinet (calculer et vérifier les côtes d'implantation) | 5- Jeux | |
| Régler les interfaces entre partie basse, actionneur et accouplement. | 6- Ordre de serrage des boulons | |
| Manœuvrer l'ensemble AP et robinet. | 7- Serrage au couple | |
| Contrôler le bon fonctionnement et l'absence de fuites | 8- Méthodologie de tarage d'un AP TOR | |
| Mise au point neutre de la commande manuelle | 9- Calculs d'implantation | |
| Requalification intrinsèque | 10- Méthodologie de tarage et d'implantation d'un AP réglant | |
| | 12- Définition du point neutre 13- Appareils de métrologie. | |
| | Pré positionner un AP pour le désaccoupler de son robinet Désaccoupler AP et robinet Visite interne d'un AP Tarer un AP en utilisant les matériels adéquats Réimplanter l'AP sur son robinet (calculer et vérifier les côtes d'implantation) Régler les interfaces entre partie basse, actionneur et accouplement. Manœuvrer l'ensemble AP et robinet. Contrôler le bon fonctionnement et l'absence de fuites Mise au point neutre de la commande manuelle | Pré positionner un AP pour le désaccoupler de son robinet Désaccoupler AP et robinet 2- Pressions/forces Visite interne d'un AP 3- Les ressorts et les rondelles élastiques (énergie potentielle, états, fatigue) Tarer un AP en utilisant les matériels adéquats Réimplanter l'AP sur son robinet (calculer et vérifier les côtes d'implantation) Régler les interfaces entre partie basse, actionneur et accouplement. Manœuvrer l'ensemble AP et robinet. Contrôler le bon fonctionnement et l'absence de fuites Mise au point neutre de la commande manuelle Requalification intrinsèque 1- Technologies des AP (TOR, réglants, OMA, FMA) 3- Les ressorts et les rondelles élastiques (énergie potentielle, états, fatigue) 4- Métrologie et états de surface 6- Ordre de serrage des boulons 7- Serrage au couple 8- Méthodologie de tarage d'un AP TOR 9- Calculs d'implantation 10- Méthodologie de tarage et d'implantation d'un AP réglant 11- Technologies des AP (TOR, réglants, OMA, FMA) |



Page: 14/19

Annexe:

DPN - UNIE - DGP

D4008.10.11.11/0512

Indice: 0

| | Niveau 3 (Haute technicité) - 1/3 | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | LIMITE DES INTERVENTIONS | FORMATION | EXPERIENCE | | |
| ant Niveau 3 | Robinets TOR. Robinets réglants. Actionneurs pneumatiques. Servomoteurs Electriques. Toutes technologies hors DELAS / ROCKWELL / HOPKINSON et soupapes SEBIM / VVP | Formation spécifique approfondie sur robinetterie réglante pneumatique Fischer/Masoneilan avec modules théoriques et pratiques (1 semaine à minima) | 5 ans d'expérience CAR niv1 et 2 | | |
| itude Intervena | Intervention sur robinetterie sensible | Formation spécifique approfondie sur robinetterie TOR motorisée avec modules théoriques et pratiques (1 semaine à minima) | Recyclage annuel : information sur les non qualités DPN de l'année | | |
| Certificat d'aptitude Intervenant Niveau 3 | Requalification intrinsèque (course) avec banc de test sans outil de diagnostic élaboré quiklook / RPAD et en dehors de la chaine de régulation Contrôle technique croisé sur matériels non sensible | | CDD ou intérime exclu | | |



Page: 15/19

Annexe:

Indice: 0

DPN - UNIE - DGP

| ACTIVITES | TACHES | CONNAISSANCES | CRITERES D'EVALUATION |
|--|---|---|--------------------------------------|
| | Ánalyse de la demande d'intervention. | Pré-requis : Expression écrite appliquée aux procédures (RIN, MO, RE, FE, CRI, RFI, DSI) | Méthodologie et logique associée. |
| | Eventuellement demande de précisions sur les dysfonctionnements constatés. | Pré-requis : Savoir-faire professionnels confirmés de mécanique générale. | Validité du résultat |
| | Liste les causes probables des dysfonctionnements constatés. | Pré-requis : Notions de mathématiques (angles, géométrie) | |
| | Prise en compte des évènements initiaux et successifs. | Pré-requis : Expertise des portées d'étanchéité et des pièces fonctionnelles | |
| nelle. nostics. | Choisir un outil de mesure en fonction de la précision demandée dans la procédure. | Pré-requis : Connaissance d'électricité | |
| conditior ses diag | Relever les valeurs caractéristiques de fonctionnement | Pré-requis : Lecture de spécifications géométriques | |
| ntenance co ir préciser s | | 1- Technologie des différents robinets et de leurs organes de commandes pneumatiques et électriques. | |
| tic hors ma de ruine po | Rédiger / écrire une gamme d'intervention simple (qui sera validée ailleurs). Faire appel au REX | 2- Technologie des différents modes d'obtention de l'étanchéité. 3- Différents modes de ruines. | |
| Effectuer les opérations de díagnostic hors maintenance conditionnelle. Utiliser sa connaissance des modes de ruine pour préciser ses diagnostics | Organiser les investigations complémentaires pour affiner le diagnostic | 4- Utilisation outillages spécifiques : outillages SEREG, valises de tarage et accouplement de vannes de régulation, valise kerotest (démontage et remontage | |
| | | robinet) 5- Utilisation d'apparelts de | |
| | | mesure et bancs de tests mécaniques : OCAPI, OCAPIR, Trésor, banc d'étanchéité de clapet (OPTIC), banc de contrôle tarage actionneur (Petro métallic, | |
| | | Stéphan), Dièse, Briare 6-Mode opératoires et sûreté : Identifier dans les dossiers d'intervention et sur le terrain la | |
| | | classification des matériels, des pièces de rechange, qualification K1/K3, règlementation | |
| | | 7- Organiser une intervention de maintenance de niveau 3 (Selon norme NF EN 13306 d'octobre 2010) | |



Page: 16/19

Annexe:

Indice: 0

DPN - UNIE - DGP

| Niveau 3 (Haute technicité) - 3/3 | | | | |
|---|--|---|---|--|
| ACTIVITES | TACHES | CONNAISSANCES | CRITERES D'EVALUATION | |
| ibles | Décoder les documents d'intervention (gammes et schémas). | 1- Technologie des différents matériels et de leurs fonctionnements. | Professionnalisme | |
| nes sens | Vérifier les informations et le lieu d'intervention. | 2- Métrologie complexe (planéité, lap master, polarisation lumineuse) | Technicité. | |
| Réaliser la visite interne des organes sensibles | Pré-positionner les organes en vue de leur démontage en toute sécurité (dé-tarage, détente, élimination des énergies potentielles). | | Réactivité. | |
| te inter | Déconnecter les parties commandes des parties basses. | | Attitude interrogative. | |
| a vísi | Démonter, expertiser, remonter et rédiger le rapport d'expertise. | | Pertinence | |
| iser | Contrôler les organes (fonctionnement et dimensions). | | Logique | |
| Réa | Contrôle fonctionnels (manoeuvrabilité, course) | · | Autonomie | |
| et ées de ions | Choisir l'outillage et l'appareillage adaptés. | 1- La matière et ses caractéristiques mécaniques. | Le tarage est fait correctement. | |
| rodages et les (portées gement de réparations | Choisir le mode d'usinage adapté. | 2- Enlèvement de matière par coupe et abrasion,. | L'ensemble fonctionne mécaniquement correctement. | |
| Exécuter des rodages et usinages símples (portées d'étanchéité, logement de oints), lors de réparation | Usiner les surfaces dégradées | 3- Outillages : machine à roder (fixe et portative) : Lap master, lam plan, Larslap, Efco, Unislip, rodslap | our content. | |
| Exécu usinag d'étan joints | Vérifier l'efficacité de la remédiation | | | |



Page: 17/19

Annexe:

Indice: 0

DPN - UNIE - DGP

| Niveau 4 (Haute technicité de spécialité et supervision) - 1/3 | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | LIMITE DES INTERVENTIONS | FORMATION | EXPERIENCE | |
| · · · · · · | Toutes technologies hors DELAS / ROCKWELL / HOPKINSON et soupapes SEBIM / VVP | | 10 ans d'expérience en maintenance robinetterie | |
| | Supervision et contrôle technique indépendant sur robinetterie sensible | Formation académie des encadrants EDF Formation PPH | Recyclage annuel sur maquettes d'une semaine sur les non qualités DPN Recyclage pratiques de | |
| cialistes de Ilificatic églage | Requalification intrinsèque (course) avec banc de test sans outil de diagnostic élaboré quiklook / RPAD et en dehors de la chaine de régulation | Formation outils quiklook et RPAD : acquisition de données et analyse 1er niveau - stage EDF Bugey ou Montereau | 5 ans d'expérience en maintenance robinetterie chargé de travaux niv 1 et 2 Réalisation de 50 tests/an | |
| Spécialiste expertise dégradation et usinage | Usinage dans les tolérances fixées par les constructeurs | Formation spécifique initiale (CAP/BEP usinage/tournage/fraisage) et outillages Serco, Betri Qualification Cofrend ressuage | 5 ans d'expérience pour intervenir sur matériel sensible | |
| ACTIVITES | TACHES | CONNAISSANCES | CRITERES D'EVALUATION | |
| sibles (maîtrise de cette activité, mplexes). | Décoder les documents d'intervention, d'environnement d'intevrention et des documents constructeur (gammes et schémas). Préparer le plan de contrôle technique et le briefing des intervenants dans les principes de | Technologies et fonctionnements des matériels. Métrologies complexes. | Professionnalisme. Haute technicité. | |
| | pratique performance humaine Préparer l'environnement du chantier : préalables à l'intervention (pièces de rechange, dossier, logistique), contexte dosimétrique, interfaces | 3- Management d'équipe. | Réactivité, adaptabilité. | |
| Superviser la révision générale de robinet sen gestion de chantiers co | Organiser le chantier : ordonnancement, interfaces et logistique - Planifier les différentes phases de l'intervention, prévoir l'appel à la co-traitance ou la sous- traitance | 4- Connaître le rôle des circuits de sauvegarde | Attitude interrogative, conséquences et argumentations. | |
| n généra gestio | Effectuer le contrôle technique indépendant sur les matériels sensibles | 5- Connaître la classification AP913 | Pertinence. | |
| évisior | Garantir la fiabilité du matériel révisé. | 6- Connaître la ligne de niveau d'eau des arrêts de tranche | Logique. | |
| viser la r | Contrôler l'assurance qualité des dossiers | 7- Connaître les non qualités de maintenance rencontrées sur le parc | | |
| nber | Fournir les informations nécessaires permettant la traçabilité et le REX | 8- Maîtriser les pratiques de | Rigueur. | |



Page: 18/19

Annexe:

Indice: 0

DPN - UNIE - DGP

D4008.10.11.11/0512

Niveau 4 (Haute technicité de spécialité et supervision) - 2/3

| ACTIVITES | TACHES | CONNAISSANCES | CRITERES D'EVALUATION |
|---|--|---|---|
| outils Quiklook et RPAD | Brancher et débrancher un servo- moteur - manœuvrer une cellule 380V | Pré-requis : connaissances approfondies en électricité et fonctionnement des moteurs asynchrones - Lire les schémas électriques : commande d'un servomoteur avec auto-alimentation Logigramme de dépannage - Matèriel de contrôle : multimètre, pince ampèremétrique, contrôleur d'isolement | Habilitation B2 |
| Débrancher / rebrancher / diagnostiquer et requalifier avec outils Quiklook et RPAD | Diagnostiquer, requalifier et régler les robinets dans l'ensemble (pneumatiques et électriques) | Pré-requis : connaissances approfondies en automatisme : - Chaînes de régulation de centrales et types de matériels utilisés (régulation et robinetterie), matériels de régulation (capteurs, transmetteurs, régulateurs), matériel d'étalonnage vanne de régulation (générateur 4-20ma, DRUCK 3-15 Psi), boîtier de contrôle de capteurs « fin de course | Validation compétence quiklook/RPAD suite à formation |
| er / rebrancher | Changer les pièces (moteur, fins de course, instrumentation) | l'intervention pour l'installation : risques d'AAR, conséquence des défauts d'isolement lors des débranchements du 48V, etc | |
| Débranch | Acquérir les données avec les outils de diagnostic quiklook et RPAD - réaliser l'analyse premier niveau | 2- Formation quiklook / RPAD | |



Page: 19/19

Annexe:

Indice: 0

DPN - UNIE - DGP D4008.10.11.11/0512

Niveau 4 (Haute technicité de spécialité et supervision) - 3/3

| ACTIVITES | TACHES | CONNAISSANCES | CRITERES D'EVALUATION |
|---|--|--|---|
| plexes | Expertise de portées d'étanchéité (portées opercules/sièges, portées de joints) | Pré-requis : formation usinage/fraisage et mise en œuvre CND | Evaluation d un défaut factualisée et référée à des normes. |
| Isinages com | Expertise de pièces fonctionnelles et de leurs surfaces actives (tige de manoeuvre, membranes élastomère, systèmes d'entrainement mécanique) | matériaux et fonctionnements des | Rédaction d un rapport d'expertise synthétique, compréhensible et concluant par des préconisations adaptées |
| les r | Repérer des défauts de portées | 2- Métrologie géométrique. | Pertinence du résultat de l'expertise. |
| aliser | Mettre en œuvre un ressuage | 3- Métrologie dimensionnelle. | Qualification Cofrend ressuage |
| adation et ré | Identifier la nature d'une dégradation : mécanique, hydraulique, chimique (rayure, érosion, cavitation, corrosion, marquage) | 4- Métrologie surfacique. | |
| dégra | Estimer l'ampleur d'un défaut, son origine, sa cause. | 5- Appareils de Métrologie et utilisations adéquates. | · |
| iènes de | Proposer des actions correctives | 6- Phénomènes physico-chimiques, hydrauliques et mécaniques de dégradation | |
| Expertiser les phénomènes de dégradation et réaliser les usinages complexes | Réalisation les actions correctives par usinage (inversion de profils Velan Rateau, ligne de niveau) | 7- Outillages usinage : machines type SERCO, machine SEREG pour reprise de piste d'étanchéité sur l'organe, sur les internes par alésage, reprise dimensionnelle et usinages particuliers (ex : cotes réparation), appairage d'opercule, notamment pour les robinets à sièges parallèles | |