


<b>CAP MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENT FLOU</b>	Sujet n° 0
EP1 Analyse et exploitation de données esthétiques et techniques <b>CORRIGE</b>	C 1/3

planche patronnage  
corrigé ep1.PLX

<b>CAP MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENT FLOU</b>	Sujet n° 0
EP1 Analyse et exploitation de données esthétiques et techniques <b>CORRIGE</b>	C 2/3

Classer par ordre chronologique : numéroter de 1 à 5, du plus ancien au plus récent.



N° : 3

N° : 2

N° : 4

N° : 1

N° : 5

Donner l'origine du coton et du polyester en vue du repassage de la matière d'œuvre


- Coton : Le coton d'origine naturelle végétale est constitué de cellulose
- Polyester : Le polyester d'origine chimique synthétique est obtenu à partir de produits chimiques dérivés du pétrole.

Donner des caractéristiques d'un tissu mélangé :

- L'atténuation, la correction des défauts présentés par certaines fibres
- La modification de l'aspect et du toucher
- Facilité d'entretien.

La tension du fil supérieur de la piqueuse plate 301 est mal réglée, ci-dessous la schématisation des incidents.


1<sup>er</sup> cas :



Observation : -Tension trop forte

Réglage : -Desserrer le bloc tension

2<sup>ème</sup> cas :



Observation : -Tension trop faible

Réglage : -Resserrer le bloc tension

Observation au poste de surjetage  
Citer quatre améliorations attendues.

Poste de travail encombré



Passage encombré

Cheveux attachés, tenue vestimentaire adaptée



Posture et siège corrects

<b>CAP MÉTIERS DE LA MODE – VÊTEMENT FLOU</b>	Sujet n° 0
EP1 Analyse et exploitation de données esthétiques et techniques <b>CORRIGE</b>	C 3/3