

ORDRE DE REPARATION

Entête : 10-09-2022

IDENTIFICATION CLIENT

NOM : Monsieur ALEX TERRIER

ADRESSE : Rue du Verger 09100 Pamiers

TEL : 03 20 51 10 10

Date de livraison : 15-09-2022

ARNDT/ROUE, BRUNEL/CRON

Au. de l'Atelier, 09100 Pamiers

TEL. 03 20 61 87 90 00

Identification réparateur

IDENTIFICATION DU VEHICULE

Marque CITROEN	Type LHD/PHZ	N° de série VF7U1PHZ/CAS30014	Carrosserie CI	Energie ES	Puissance 4	N° immatriculation DZ 718 ED
Date de 1 ^{re} mise circulation 05/01/2010		CARBURANT 0 1/2		Kilométrage au compteur 56550		

Assurance
XX

N° de mission
00010

Cabinet d'expert
Concept Erude

Couleur
EWP

Etat
Moyen

Etat du véhicule

Moyen

Temps carrosserie peinture

11

Identification client

Libellé des travaux

Opérations	MO	11	12	PEINTURE
Remplacer	Remplacement de la garniture de porte av droite	0.50	x	

Identification du véhicule

Opération ; libellé des travaux ; temps alloué ;

Opération ; libellé des travaux ; temps alloué ;

ORDRE DE REPARATION

Etabli le :

IDENTIFICATION CLIENT

NOM :

ADRESSE :

TEL :

Date de livraison :

CARROSSERIE IRENEE CROS

2 Av. de l'Ariège, 09100 Pamiers

TEL.05.61.67.90.00



IDENTIFICATION DU VEHICULE

Marque	Type	N° de série	Carrosserie CI	Energie	Puissance	N° immatriculation
Date de 1 ^{re} mise circulation		CARBURANT			Kilométrage au compteur	
Assurance XX		<div> <div>Exérieur</div> <div>Intérieur</div> </div>				
N° de mission						
Cabinet d'expert Concept Etude						
Couleur	Etat du véhicule			Temps carrosserie peinture		
	Mauvais		Moyen		Bon	
Opérations	Libelle des travaux	TEMPS MO	T1	T2	PEINTURE	
					MO	
Réparer		7	1	6		
Peinture					4	

Réparer, remplacer, peindre